

# ご注意ください

最近 石油給湯器・ガス給湯器・電気温水器などの交換工事の際に、既設給水管・給湯管の漏水が発生する場合があります。

給湯器の交換は、既設の給水管・給湯管に接続します。1970～80年代の給水管・給湯管は、亜鉛引き鋼管が主流だったため経年劣化や給湯器交換の際の水圧の変化などが要因として考えられます。

その場合の給水管・給湯管の漏水修理代は**別途御見積り**となりますことをあらかじめご了承ください。



↑ 地中に埋設してある隠ぺい配管のため、亜鉛引き鋼管のサビ、腐食(電食)が起きている配管



漏水修理前



漏水修理後



マルチ住設株式会社

0545 - 21 - 5504